

技術料一覧<ファンタイプ>（税込）

2026年7月1日より適用

作業内容	技術料	
		内部清掃セット※
吸気グリル交換	6,600円	8,800円
吹出グリル交換		
右側面パネル交換		
左側面パネル交換		
フィルター交換		
前面パネル交換		
前面断熱材交換		
基板大(メイン基板)交換		
基板小交換		
基板間コネクタ交換		
手動復帰式過熱防止器交換		
室温センサー交換		
蓄熱体センサー交換		
ディスプレイ交換		
整流板交換		
電池交換		
フラットケーブル交換		
蓄熱異常バイメタル交換		
ファンスイッチ交換		
蓄熱ランプ交換		
蓄放調節基板交換		
天板パネル交換		
放熱バイメタル交換		
ファンモーター交換		
点検・清掃		
ヒーター交換	16,500円	22,000円
蓄熱体組み直し		
右断熱材交換		
左断熱材交換		

床下作業費 別途5,500円～

作業が困難な設置状況等は別途費用が発生致します。

※ファンモーターや底面、右側面制御部のホコリ除去清掃作業込みのセット価格