

技術料一覧<ファンレスタイプ>（税込）

2026年7月1日より適用

作業内容	技術料
ディスプレイ基板交換	6,600円
天板交換	
放熱ダイヤル交換	
ダイヤルシャフト交換	
天板側面カバー交換	
電池交換	
部品交換を伴わない点検・作業	
放熱調整器交換	
ヒーター交換	
蓄熱体交換	
バイメタル交換	
蓄熱体センサー交換	
前面パネル交換	
バッフル板交換	
ディスプレイ基板間ケーブル交換	
マイコン基板交換	16,500円

床下作業費 別途5,500円～
作業が困難な設置状況等は別途費用が発生致します。