

【主な症状別の修理概算費用(税込)】
ファンタイプ ディスプレイ付



適用:2024年8月1日より

症状	対象型式	部品代		作業費	出張料	合計			
ディスプレイのボタンが反応しない ディスプレイのボタンが破れている ディスプレイの文字が欠けている	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	ディスプレイ 12,430円		4,400円	5,500円から	22, 330円から			
暖まりが悪い E004やE0068表示 残熱量表示が出ない(バー表示)	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	蓄熱体センサー 6,270円		4,400円	5,500円から	16, 170円から			
暖まりが悪い・蓄熱しない 蓄熱過剰 残熱量表示が出ない(バー表示)	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	基板(大) 24,860円		4,400円	5,500円から	34, 760円から			
ディスプレイ全体が(定期的に)点滅 現在時刻が大幅にズれる	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	電池 基板(小)			5,500円から				
		A 電池のみ交換 550円 -	4,400円	10, 450円から					
		B 電池+基板(小) 550円 4,400円	6,600円	17, 050円から					
ファンが回らない ファン稼動時の異音 ファン稼動時の異臭	TEJ / TFJ	使用個数		1個交換時	2個交換時	3個交換時	5,500円から	24, 860円から	
	TEF / TFF /	ファンモーター8w	ファンモーター10w						
	ディスプレイ付 200	1個	-	14,960円	4,400円	-			-
	ディスプレイ付 300	-	1個	14,960円	4,400円	-			-
	ディスプレイ付 400	2個	-	14,960円～29,920円	4,400円	6,600円			-
	ディスプレイ付 500	1個	1個	14,960円～29,920円	4,950円	7,425円			-
	ディスプレイ付 600	-	2個	14,960円～29,920円	4,950円	7,425円			-
ディスプレイ付 700	2個	1個	14,960円～44,880円	4,950円	7,425円	9,900円	25, 410円から		
暖まりが悪い 設定蓄熱量まで熱が溜まらない 前面パネルの上下で温度差が激しい	ファンタイプ 200	4,400円/1本	× 交換本数(最大6本)	4,400円～26,400円	11,000円	5,500円から	20, 900円から		
	ファンタイプ 300	5,060円/1本	× 交換本数(最大6本)	5,060円～30,360円			21, 560円から		
	ファンタイプ 400	5,610円/1本	× 交換本数(最大6本)	5,610円～33,660円			22, 110円から		
	ファンタイプ 500	6,820円/1本	× 交換本数(最大6本)	6,820円～40,920円	13,200円		25, 520円から		
	ファンタイプ 600	7,480円/1本	× 交換本数(最大6本)	7,480円～44,880円			26, 180円から		
	ファンタイプ 700	8,140円/1本	× 交換本数(最大6本)	8,140円～48,840円			26, 840円から		

【主な症状別の修理概算費用(税込)】

ファンタイプ ダイアル・スイッチ式

ローボーイ ETT-TJ(T)/ ローボーイWSP-LJ(T) /ETS-TJ※ / WSP-TJ ※

※部品供給終了(部品在庫限り)の型式です。



適用:2023年8月1日より

症状	対象型式	部品代		作業費	出張料	合計			
暖まりが悪い	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	蓄熱調節基板 3,740円		4,400円	5,500円から	13, 640円から			
暖まりが悪い	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	蓄熱体センサー 6,270円		4,400円	5,500円から	16, 170円から			
暖まりが悪い・蓄熱しない 蓄熱過剰	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	基板(大) 24,860円		4,400円	5,500円から	34, 760円から			
ファンスイッチ故障	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	ファンスイッチ 4,400円		4,400円	5,500円から	14, 300円から			
ファンが回らない ファン稼動時の異音 ファン稼動時の異臭		使用個数		1個交換時	2個交換時	3個交換時	5,500円から	24, 860円から 25, 410円から	
		ファンモーター8w	ファンモーター10w						
	TJ 200	1個	－	14,960円	4,400円	－			－
	TJ 300	－	1個	14,960円	4,400円	－			－
	TJ 400	2個	－	14,960円～29,920円	4,400円	6,600円			－
	TJ 500 /ローボーイ350	1個	1個	14,960円～29,920円	4,950円	7,425円			－
	TJ 600	－	2個	14,960円～29,920円	4,950円	7,425円			－
	TJ 700 /ローボーイ500	2個	1個	14,960円～44,880円	4,950円	7,425円	9,900円		
暖まりが悪い 設定蓄熱量まで熱が溜まらない 前面パネルの上下で温度差が激しい	TJ 200	4,400円/1本 × 交換本数(最大6本)		4,400円～26,400円		11,000円	5,500円から	20, 900円から	
	TJ 300	5,060円/1本 × 交換本数(最大6本)		5,060円～30,360円				21, 560円から	
	TJ 400	5,610円/1本 × 交換本数(最大6本)		5,610円～33,660円				22, 110円から	
	TJ 500	6,820円/1本 × 交換本数(最大6本)		6,820円～40,920円		25, 520円から			
	TJ 600	7,480円/1本 × 交換本数(最大6本)		7,480円～44,880円		26, 180円から			
	TJ 700	8,140円/1本 × 交換本数(最大6本)		8,140円～48,840円		26, 840円から			
				13,200円					

	ローボーイ 350	5,610円/1本	×	交換本数(最大6本)	5,610円～33,660円	13,200円	5,500円から	24,310円から
	ローボーイ 500	7,480円/1本	×	交換本数(最大6本)	7,480円～44,880円			26,180円から