

【主な症状別の修理概算費用(税込)】

ファンタイプ ディスプレイ付



適用: 2026年7月1日より

症状	対象型式	部品代		作業費	出張料	合計			
ディスプレイのボタンが反応しない ディスプレイのボタンが破れている ディスプレイの文字が欠けている	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	ディスプレイ 13,750円		8,800円	6,600円から	29,050円から			
暖まりが悪い E004やE0068表示 残熱量表示が出ない(バー表示)	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	蓄熱体センサー 7,150円		8,800円	6,600円から	22,450円から			
暖まりが悪い・蓄熱しない 蓄熱過剰 残熱量表示が出ない(バー表示)	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	基板(大) 27,500円		8,800円	6,600円から	42,800円から			
ディスプレイ全体が(定期的)に点滅 現在時刻が大幅にズレる	(ディスプレイ付) TEJ / TFJ / TEF/ TFF /	電池 基板(小)			6,600円から				
		A 電池のみ交換 1,100円 -	8,800円	16,400円から					
		B 電池+基板(小) 1,100円 4,950円	12,100円	24,650円から					
ファンが回らない ファン稼動時の異音 ファン稼動時の異臭	TEJ / TFJ	使用個数			1個交換時	2個交換時	3個交換時	6,600円から	31,800円から
	TEF / TFF /	ファンモーター8w	ファンモーター10w						
	ディスプレイ付 200	1個	-	16,500円	8,800円	-	-		
	ディスプレイ付 300	-	1個	16,500円	8,800円	-	-		
	ディスプレイ付 400	2個	-	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	-		
	ディスプレイ付 500	1個	1個	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	-		
	ディスプレイ付 600	-	2個	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	-		
ディスプレイ付 700	2個	1個	16,500円～49,500円	8,800円	12,100円	15,400円			
暖まりが悪い 設定蓄熱量まで熱が溜まらない 前面パネルの上下で温度差が激しい	ファンタイプ 200	4,950円/1本	× 交換本数(最大6本)	4,950円～29,700円	22,000円	6,600円から	33,450円から		
	ファンタイプ 300	6,050円/1本	× 交換本数(最大6本)	6,050円～36,300円			34,550円から		
	ファンタイプ 400	6,600円/1本	× 交換本数(最大6本)	6,600円～39,600円			35,100円から		
	ファンタイプ 500	7,700円/1本	× 交換本数(最大6本)	7,700円～46,200円			36,200円から		
	ファンタイプ 600	8,250円/1本	× 交換本数(最大6本)	8,250円～49,500円			36,750円から		
	ファンタイプ 700	9,350円/1本	× 交換本数(最大6本)	9,350円～56,100円			37,850円から		

【主な症状別の修理概算費用(税込)】

ファンタイプ ダイアル・スイッチ式
ローボーイ ETT-TJ(T)/ ローボーイWSP-LJ(T) /ETS-TJ※ / WSP-TJ ※
※部品供給終了(部品在庫限り)の型式です。



適用: 2026年7月1日より

症状	対象型式	部品代		作業費	出張料	合計			
暖まりが悪い	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	蓄熱調節基板 4,400円		8,800円	6,600円から	19,800円から			
暖まりが悪い	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	蓄熱体センサー 7,150円		8,800円	6,600円から	22,550円から			
暖まりが悪い・蓄熱しない 蓄熱過剰	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	基板(大) 27,500円		8,800円	6,600円から	42,900円から			
ファンスイッチ故障	ダイヤル・スイッチ式 TJ(T) LJ(T)	ファンスイッチ 4,950円		8,800円	6,600円から	20,350円から			
ファンが回らない ファン稼動時の異音 ファン稼動時の異臭		使用個数			1個交換時	2個交換時	3個交換時	6,600円から	31,900円から
		ファンモーター8w	ファンモーター10w						
	TJ 200	1個	－	16,500円	8,800円	－	－		
	TJ 300	－	1個	16,500円	8,800円	－	－		
	TJ 400	2個	－	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	－		
	TJ 500 /ローボーイ350	1個	1個	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	－		
	TJ 600	－	2個	16,500円～33,000円	8,800円	12,100円	－		
	TJ 700 /ローボーイ500	2個	1個	16,500円～49,500円	8,800円	12,100円	15,400円		
暖まりが悪い 設定蓄熱量まで熱が溜まらない 前面パネルの上下で温度差が激しい	TJ 200	4,950円/1本	× 交換本数(最大6本)	4,950円～29,700円	22,000円	6,600円から		33,550円から	
	TJ 300	6,050円/1本	× 交換本数(最大6本)	6,050円～36,300円				34,650円から	
	TJ 400	6,600円/1本	× 交換本数(最大6本)	6,600円～39,600円				35,200円から	
	TJ 500	7,700円/1本	× 交換本数(最大6本)	7,700円～46,200円				36,300円から	
	TJ 600	8,250円/1本	× 交換本数(最大6本)	8,250円～49,500円				36,850円から	
	TJ 700	9,350円/1本	× 交換本数(最大6本)	9,350円～56,100円				37,950円から	

	ローボーイ 350	6,600円/1本	×	交換本数(最大6本)	6,600円～39,600円	22,000円	6,600円から	35,200円から
	ローボーイ 500	8,250円/1本	×	交換本数(最大6本)	8,250円～49,500円			36,850円から