

技術料一覧<ファンレスタイプ>（税込）

分類	作業内容	小機種 ETC-150/220	大機種 ETC-300
軽作業	ディスプレイ基板交換	2,200円	
	天板交換		
	放熱ダイヤル交換		
	ダイヤルシャフト交換		
	天板側面カバー交換		
	電池交換		
	部品交換を伴わない点検・作業		
中作業	放熱調整器交換	4,400円	
	ヒーター交換		
	蓄熱体交換		
	バイメタル交換		
	蓄熱体センサー交換		
	前面パネル交換		
	バツフル板交換		
	ディスプレイ基板間ケーブル交換		
重作業	マイコン基板交換	11,000円	13,200円

※床下設置や作業が困難な設置状況等は別途費用が発生致します。